


次の5ヶ所が破損していました。

- ①尻尾破断
- ②右後脚破断
- ③右前脚肩部ひび割れ
- ④左前脚肩部破断
- ⑤体を前後に動かす機構のボス破断(破断した部品なし)

①尻尾の修理

尻尾の材質はPE(ポリエチレン)ですので一般の接着剤では接着しません。

- 1修理痕の針金・接着剤を除去
- 2.金具を作り4つの穴にタップ(メネジ)を切ります。
- 3.折れた尻尾をネジ止めします。



②右後脚修理

- 1修理痕の針金・接着剤を除去
- 2.こちらも接着剤が効かない材質なので
金具を作りネジ止め




③右前脚肩部修理

- 1.破断寸前でした。
- 2.丸い部分の内側には、鳴くためのリンク部品が入る為、直接ネジ止め
できないので、カーブした部品を作りネジ止め




④左前脚肩部修理

- 1 こちら側は完全に破断していました。
- 2 こちら側も丸い部分の内側にリンク部品が入るので、ここを避る金具を作りネジ止めします。



⑤体を前後に動かす機構のボス修理

青丸部分が嵌るはずのボス(突起)が欠けています。



金属パイプをビスで固定しボスの代用としました。

